

Отчет

Об исполнении предписания от 20 октября 2017 года № 286/1/1.

Характер нарушения, пункт предписания № 286/1/1 от 20.10.2017 г.	Мероприятия по устранению выявленного нарушения	Прилагаемые копии документов, подтверждающих устранение нарушения
П. 1. Помещения при применении автоматической пожарной сигнализации д.б. защищены дымовыми пожарными извещателями. Произвести оборудование помещения № 50 согласно технического паспорта (кабинет ИЗО) дымовыми пожарными извещателями вместо тепловых пожарных извещателей.	Выполнено 12.02.2018 г.	Договор ООО «Архпожзащита» б/н от 26.01.2018 г. «О выполнении противопожарных мероприятий».
П. 3. Помещения при применении автоматической пожарной сигнализации д.б. защищены дымовыми пожарными извещателями. Произвести оборудование помещения № 46 согласно технического паспорта (инструментальная кабинета технологии д/мальчиков) дымовыми пожарными извещателями вместо тепловых пожарных извещателей.	Выполнено 12.02.2018 г.	Договор ООО «Архпожзащита» б/н от 26.01.2018 г. «О выполнении противопожарных мероприятий».
П. 4. Помещение № 51 согласно технического паспорта (каб. № 15, учительская) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. Произвести монтаж пожарной сигнализации.	Выполнено 12.02.2018 г.	Договор ООО «Архпожзащита» б/н от 26.01.2018 г. «О выполнении противопожарных мероприятий».
П. 6. Помещение горячего цеха (кухня, над варочной плитой) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. Произвести монтаж и установку автоматической пожарной сигнализации.	Выполнено 12.02.2018 г.	Договор ООО «Архпожзащита» б/н от 26.01.2018 г. «О выполнении противопожарных мероприятий».
П. 10. Отсутствуют ограждения с перилами на уличных лестницах эвакуационных выходов ведущих на улицу. Произвести монтаж перил.	Выполнено 01.12.2017 г.	Договор б/н от 01.12.2017 г. ИП Хвостов А.И. Акт о выполнении предписания № 4 от 15.01.2018 г.
П. 12. В коридоре (помещение № 7 согласно технического паспорта) автоматическая установка пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии (отсутствует датчик пожарной сигнализации).	Выполнено 12.02.2018 г.	Договор ООО «Архпожзащита» б/н от 26.01.2018 г. «О выполнении противопожарных мероприятий».
П. 13. В учебном классе технологии для мальчиков (помещение № 47 согласно технического паспорта) отсутствует система оповещения и	Выполнено 12.02.2018 г.	Договор ООО «Архпожзащита» б/н от 26.01.2018 г. «О выполнении противопожарных мероприятий».

управления эвакуацией людей при пожаре		
П. 14. В актовом зале (помещение № 5 согласно техн. паспорта) автоматическая установка пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии (датчики пожарной сигнализации заклеены).	Выполнено 15.01.2017 г.	Акт о выполнении предписания № 5 от 15.01.2018 г.
П. 15. Спортивный зал (помещение № 1 согласно технического паспорта) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. Произвести монтаж пожарной сигнализации.	Срок выполнения до 26.02.2018 г.	Договор ООО «Архпожзащита» б/н от 26.01.2018 г. «О выполнении противопожарных мероприятий».
П. 23. В помещении архива точечные дымовые извещатели расположены от вентиляционных отверстий на расстоянии менее 1 м, по факту 0,2. Произвести монтаж дымовых извещателей.	Выполнено 12.02.2018 г.	Договор ООО «Архпожзащита» б/н от 26.01.2018 г. «О выполнении противопожарных мероприятий».
П. 28. Отсутствуют предусмотренные проектом дверь между рекреацией и коридором (помещение № 31 и 1 согласно технического паспорта) Провести монтаж дверей между рекреацией и коридором (между коридором на 4 этаже и кабинетом № 50 и 51, 4 этаж).	Выполнено 19.02.2018 г.	Акт о выполнении предписания № 12 от 15.01.2018 г.
П. 30. При достижении системой АУПС и СОУЭ или её составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, её составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	2-3 кв. 2018 г.	
П. 31. Здание школы не обеспечено исправным состоянием систем противопожарной защиты объекта (автоматической установкой пожарной сигнализации). "На момент проведения испытаний система пожарной сигнализации находится в неработающем состоянии. На приборах контроля и управления отображается сигнал о неисправности".	Выполнено.	Акт о выполнении предписания № 13 от 15.01.2018 г.
П. 32. В четырёхэтажном здании школы установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже требуемого 4-	2-3 кв. 2018 г.	

го типа (отсутствуют указатели направления движения, пульты связи с помещения пожарного поста, не обеспечено разделения здания на зоны пожарного оповещения).		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

зам. директора,

Должность *по АХР*
МП

[Подпись]

Подпись

Трифорова И. И.

И.О. Фамилия